



. Surface de passage d'air en m² (sans grillage)

S = (Lce - 0,008) x 0,023 x (N - 1) - Prendre Lce - N = nombre de lames

Hce \ Lce	198	298	398	498	598	698	798	898	998	1098	1198	1298
105	0,009	0,013	0,018	0,023	0,027	0,032	0,036	0,041	0,046	0,050	0,055	0,059
195	0,022	0,033	0,045	0,056	0,068	0,079	0,091	0,102	0,114	0,125	0,137	0,148
255	0,026	0,040	0,054	0,068	0,081	0,095	0,109	0,123	0,137	0,150	0,164	0,178
285	0,035	0,053	0,072	0,090	0,109	0,127	0,145	0,164	0,182	0,201	0,219	0,237
345	0,044	0,067	0,090	0,113	0,136	0,159	0,182	0,205	0,228	0,251	0,274	0,297
405	0,052	0,080	0,108	0,135	0,163	0,190	0,218	0,246	0,273	0,301	0,328	0,356
435	0,057	0,087	0,117	0,147	0,176	0,206	0,236	0,266	0,296	0,326	0,356	0,386
495	0,066	0,100	0,135	0,169	0,204	0,238	0,273	0,307	0,342	0,376	0,411	0,445
555	0,074	0,113	0,152	0,192	0,231	0,270	0,309	0,348	0,387	0,426	0,465	0,504
585	0,079	0,120	0,161	0,203	0,244	0,286	0,327	0,368	0,410	0,451	0,493	0,534
645	0,087	0,133	0,179	0,225	0,271	0,317	0,363	0,409	0,455	0,501	0,547	0,593
735	0,101	0,153	0,206	0,259	0,312	0,365	0,418	0,471	0,524	0,577	0,630	0,682
795	0,109	0,167	0,224	0,282	0,339	0,397	0,454	0,512	0,569	0,627	0,684	0,742
855	0,118	0,180	0,242	0,304	0,366	0,428	0,491	0,553	0,615	0,677	0,739	0,801
915	0,127	0,193	0,260	0,327	0,394	0,460	0,527	0,594	0,660	0,727	0,794	0,860
975	0,135	0,207	0,278	0,349	0,421	0,492	0,563	0,635	0,706	0,777	0,848	0,920
1035	0,144	0,220	0,296	0,372	0,448	0,524	0,600	0,676	0,751	0,827	0,903	0,979
1095	0,153	0,233	0,314	0,394	0,475	0,555	0,636	0,716	0,797	0,877	0,958	1,038
1155	0,166	0,253	0,341	0,428	0,516	0,603	0,690	0,778	0,865	0,953	1,040	1,127
1215	0,170	0,260	0,350	0,440	0,529	0,619	0,709	0,798	0,888	0,978	1,067	1,157
1335	0,184	0,280	0,377	0,473	0,570	0,667	0,763	0,860	0,956	1,053	1,150	1,246